Instrucciones para la determinación de Cobre HR
libre y total

Color Disc	Campo de medición	Número de pedido
COPPER LR	0 - 1 mg/L Cu	L14 64 40

Precision de discos: ± 5 % del valor final

Tabletas	Número de pedido
COPPER No.1	RT355-0
COPPER No.2	RT356-0

Cobre libre **Instrucciones**

❶ Llenar ambas cubetas con la prueba hasta la marca de 10 ml.
❷ Colocar una cubeta como ensayo en blanco en el compartimento izquierdo del Comparator. Añadir a la segunda cubeta una tablet COPPER No.1. Machacarla con una varilla.
❸ Machacarla con una varilla. Cerrarla con su tapa y moverlos para disolver las tabletas.
❹ Colocar esta cubeta en el compartimento derecho. Guarde el comparador diagonalmente de modo que bastante luz diurna entre en la cubeta. La unidad del espejo hace uso la visión por la longitud entera de la cubeta.
❺ Una vez realizada la igualación del color producido en la cubeta con el CHECKIT®Disc, leer el resultado de mg/l Cu.

Cobre total **Instrucciones**

❶ Llenar ambas cubetas con la prueba hasta la marca de 10 ml.
❷ Colocar una cubeta como ensayo en blanco en el compartimento izquierdo del Comparator. Añadir a la segunda cubeta una tablet COPPER No.1. Machacarla con una varilla.
❸ Para la determinación, añadir directamente del papel de copper, una tableta COPPER No. 2 en el compartimento de afuera. Machacarla con una varilla. Cerrarla con su tapa y moverlos para disolver las tabletas.
❹ Colocar esta cubeta en el compartimento derecho. Guarde el comparador diagonalmente.
❺ Una vez realizada la igualación del color producido en la cubeta con el CHECKIT®Disc, leer el resultado de mg/l Cu.

Instrucciones para la determinación de Cobre HR
libre y total

Color Disc	Campo de medición	Número de pedido
COPPER LR	0 - 1 mg/L Cu	L14 64 40

Precision de discos: ± 5 % del valor final

Tabletas	Número de pedido
COPPER No.1	RT355-0
COPPER No.2	RT356-0

Cobre libre **Instrucciones**

❶ Llenar ambas cubetas con la prueba hasta la marca de 10 ml.
❷ Colocar una cubeta como ensayo en blanco en el compartimento izquierdo del Comparator. Añadir a la segunda cubeta una tablet COPPER No.1. Machacarla con una varilla.
❸ Machacarla con una varilla. Cerrarla con su tapa y moverlos para disolver las tabletas.
❹ Colocar esta cubeta en el compartimento derecho. Guarde el comparador diagonalmente de modo que bastante luz diurna entre en la cubeta. La unidad del espejo hace uso la visión por la longitud entera de la cubeta.
❺ Una vez realizada la igualación del color producido en la cubeta con el CHECKIT®Disc, leer el resultado de mg/l Cu.

Cobre total **Instrucciones**

❶ Llenar ambas cubetas con la prueba hasta la marca de 10 ml.
❷ Colocar una cubeta como ensayo en blanco en el compartimento izquierdo del Comparator. Añadir a la segunda cubeta una tablet COPPER No.1. Machacarla con una varilla.
❸ Para la determinación, añadir directamente del papel de copper, una tableta COPPER No. 2 en el compartimento de afuera. Machacarla con una varilla. Cerrarla con su tapa y moverlos para disolver las tabletas.
❹ Colocar esta cubeta en el compartimento derecho. Guarde el comparador diagonalmente.
❺ Una vez realizada la igualación del color producido en la cubeta con el CHECKIT®Disc, leer el resultado de mg/l Cu.

(EN) **Important:**
Place the cell in the comparator with the frosted circle facing forward. Rinse the cells thoroughly after each test. To obtain the best color match, always view the comparator against northern daylight. Store the Aqua Comparator disc away from direct sunlight.

(DE) **Wichtig:**
Die Küvette muss mit dem Punkt zum Betrachter im Messschacht positioniert werden.
Um höchste Genauigkeit zu gewährleisten, Farbabgleich immer gegen Tagesnordlicht durchführen.
Küvetten müssen nach jeder Bestimmung gründlich gespült werden. Farbscheibe lichtgeschützt / dunkel lagern.

(FR) **Important:**
La cuve doit être positionnée de façon à ce que le point concorde avec le repère de la chambre de mesure.
Pour assurer la plus grande exactitude, faire concorder la couleur avec le disque en tenant le comparateur face à la lumière.
Les cuves doivent être bien nettoyées après chaque mesure. Stocker disque dans un endroit sombre.

(IT) **Importante:**
La cuvetta deve essere posizionata nel pozzetto di misurazione con il punto verso l'osservatore.
Per garantire la massima precisione eseguire sempre la compensazione del colore contro la luce del giorno.
Le cuvette devono essere sempre lavate accuratamente in seguito ad ogni determinazione. Conservare disc oscuro.

(ES) **Importante:**
Posicionar la cubeta en el compartimento de tal forma, que el punto se encuentre dirigido hacia el usuario.
Para garantizar una exactitud máxima, realizar el ajuste cromático siempre con luz diurna. Las cubetas se deberán de limpiar y enjuagar minuciosamente después de cada determinación. Almacene disc obscuro.

(EN) **Important:**
Place the cell in the comparator with the frosted circle facing forward. Rinse the cells thoroughly after each test. To obtain the best color match, always view the comparator against northern daylight. Store the Aqua Comparator disc away from direct sunlight.

(DE) **Wichtig:**
Die Küvette muss mit dem Punkt zum Betrachter im Messschacht positioniert werden.
Um höchste Genauigkeit zu gewährleisten, Farbabgleich immer gegen Tagesnordlicht durchführen.
Küvetten müssen nach jeder Bestimmung gründlich gespült werden. Farbscheibe lichtgeschützt / dunkel lagern.

(FR) **Important:**
La cuve doit être positionnée de façon à ce que le point concorde avec le repère de la chambre de mesure.
Pour assurer la plus grande exactitude, faire concorder la couleur avec le disque en tenant le comparateur face à la lumière.
Les cuves doivent être bien nettoyées après chaque mesure. Stocker disque dans un endroit sombre.

(IT) **Importante:**
La cuvetta deve essere posizionata nel pozzetto di misurazione con il punto verso l'osservatore.
Per garantire la massima precisione eseguire sempre la compensazione del colore contro la luce del giorno.
Le cuvette devono essere sempre lavate accuratamente in seguito ad ogni determinazione. Conservare disc oscuro.

(ES) **Importante:**
Posicionar la cubeta en el compartimento de tal forma, que el punto se encuentre dirigido hacia el usuario.
Para garantizar una exactitud máxima, realizar el ajuste cromático siempre con luz diurna. Las cubetas se deberán de limpiar y enjuagar minuciosamente después de cada determinación. Almacene disc obscuro.

Parameter	Range (mg/L)	P/N	Parameter	Range (mg/L)	P/N
Alkalinity (Total)	20 - 240	L147450	pH (Phenol red)	6.5 - 8.4	L147100
Aluminum	0 - 0.3	L147200	pH	5.2 - 6.8	L147110
Ammonia	0 - 1	L147210	pH	6.0 - 7.6	L147120
Ammonia PP	0 - 0.5	L147211	pH	4 - 10	L147130
Bromine	0 - 5	L147280	Phosphate PP	0 - 2.5	L147480
Chlorine (Free & Total)	0.02 - 0.3	L147000	Phosphate HR	0 - 80	L147250
Chlorine (Free & Total)	0 - 1	L147010	Phosphate LR	0 - 4	L147240
Chlorine (Free & Total)	0 - 2	L147040	Silica LR	0 .25 - 4	L147350
Chlorine PP (Free)	0 - 3.5	L147050	Silica HR PP	0 - 100	L147351
Chlorine PP (Total)	0 - 3.5	L147051	Silica VLR	0 - 1	L147360
Chlorine PP (Free & Tot.)	0 - 3.5	L147052	Sulfite LR	0.5 - 10	L147380
Chlorine (Free & Total)	0 - 4	L147020	Zinc	0 - 1	L147340
Chlorine	10 - 300	L147030			
Chlorine Dioxide	0.01 - 0.2	L147330			
Chlorine UHR	2 - 18 %	L147490			
Copper (Free)	0 - 1	L147230			
Copper HR (Free & Tot.)	0 - 5	L147430			
Copper HR (Free)	0 - 5	L147431			
Copper LR (Free & Tot.)	0 - 1	L147440			
Copper LR (Free)	0 - 1	L147441			
DEHA	0 - 0.5	L147370			
Fluoride	0.2 - 2 mg	L147390			
Iron LR	0 - 1	L147220			
Iron HR	1 - 10	L147320			
Iron TPTZ	0 - 1.8	L147470			
Manganese LR	0.1 - 0.7				
Manganese VLR	0.02 - 0.2				
Molybdate VLR	0 - 10	L147291			
Molybdate	0 - 100	L147290			
Molybdate HR	50 - 500	L147295			
Nitrate LR	0 - 1				
Nitrate HR	10 - 100	L147400			
Nitrite LR	0 - 0.5	L147300			
Nitrite PP	0 - 0.3	L147301			
Ozone (presence of Cl)	0 - 1.0	L147270			
Ozone	0 - 1.0	L147275			

www.orbeco.com
No.: 00387150-OH

Technical changes without notice
Printed in Germany 11/10

Parameter	Range (mg/L)	P/N	Parameter	Range (mg/L)	P/N
Alkalinity (Total)	20 - 240	L147450	pH (Phenol red)	6.5 - 8.4	L147100
Aluminum	0 - 0.3	L147200	pH	5.2 - 6.8	L147110
Ammonia	0 - 1	L147210	pH	6.0 - 7.6	L147120
Ammonia PP	0 - 0.5	L147211	pH	4 - 10	L147130
Bromine	0 - 5	L147280	Phosphate PP	0 - 2.5	L147480
Chlorine (Free & Total)	0.02 - 0.3	L147000	Phosphate HR	0 - 80	L147250
Chlorine (Free & Total)	0 - 1	L147010	Phosphate LR	0 - 4	L147240
Chlorine (Free & Total)	0 - 2	L147040	Silica LR	0 .25 - 4	L147350
Chlorine PP (Free)	0 - 3.5	L147050	Silica HR PP	0 - 100	L147351
Chlorine PP (Total)	0 - 3.5	L147051	Silica VLR	0 - 1	L147360
Chlorine PP (Free & Tot.)	0 - 3.5	L147052	Sulfite LR	0.5 - 10	L147380
Chlorine (Free & Total)	0 - 4	L147020	Zinc	0 - 1	L147340
Chlorine	10 - 300	L147030			
Chlorine Dioxide	0.01 - 0.2	L147330			
Chlorine UHR	2 - 18 %	L147490			
Copper (Free)	0 - 1	L147230			
Copper HR (Free & Tot.)	0 - 5	L147430			
Copper HR (Free)	0 - 5	L147431			
Copper LR (Free & Tot.)	0 - 1	L147440			
Copper LR (Free)	0 - 1	L147441			
DEHA	0 - 0.5	L147370			
Fluoride	0.2 - 2 mg	L147390			
Iron LR	0 - 1	L147220			
Iron HR	1 - 10	L147320			
Iron TPTZ	0 - 1.8	L147470			
Manganese LR	0.1 - 0.7				
Manganese VLR	0.02 - 0.2				
Molybdate VLR	0 - 10	L147291			
Molybdate	0 - 100	L147290			
Molybdate HR	50 - 500	L147295			
Nitrate LR	0 - 1				
Nitrate HR	10 - 100	L147400			
Nitrite LR	0 - 0.5	L147300			
Nitrite PP	0 - 0.3	L147301			
Ozone (presence of Cl)	0 - 1.0	L147270			
Ozone	0 - 1.0	L147275			

www.orbeco.com
No.: 00387150-OH

Technical changes without notice
Printed in Germany 11/10

orbeco
HELLIGE

Aqua Comparator D 55

Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni d'uso
Instrucciones



Copper LR
Kupfer LR
Cuivre LR
Rame LR
Cobre LR

Tablet Reagent

orbeco
HELLIGE

Aqua Comparator D 55

Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni d'uso
Instrucciones



Copper LR
Kupfer LR
Cuivre LR
Rame LR
Cobre LR

Tablet Reagent

Instructions for the determination of Copper LR
(Free & Total)

Color Disc	Measurement Range	P/N
COPPER LR	0 - 1 mg/L Cu	L14 64 40

Accuracy: ± 5 % full scale

Tablets (per 100 pcs)	P/N
COPPER No.1	RT355-0
COPPER No.2	RT356-0

Copper LR (Free) **Instructions**

❶ Fill both cells to the 10 ml mark.
❷ Place one cell in the left-hand compartment of the comparator as a blank. Add one COPPER-No.1-tablet to the other cell.
❸ Crush the tablet. Close the cell with a lid. Swirl it until the tablet is dissolved.
❹ Place this second cell in the right-hand compartment of the comparator. Hold the comparator again diagonally so that enough day light enters the cuvette. The mirror unit makes use of the view through the entire length of the cuvette.
❺ Match the two color fields and read off the result as mg/L Cu.

Copper LR (Total) **Instructions**

❶ Fill both cells to the 10 ml mark.
❷ Place one cell in the left-hand compartment of the comparator as a blank. Add one COPPER-No.1 HR-tablet to the other cell.
❸ Crush the tablet. Afterwards add one COPPER-No.2-HR tablet. Crush the tablet, close the cell with a lid. Swirl it until the tablet is dissolved.
❹ Place this second cell in the right-hand compartment of the comparator. Hold the comparator again diagonally.
❺ Match the two color fields and read off the result as mg/L Cu.

Anleitung zur Bestimmung von Kupfer LR
frei und gesamt

Color Disc	Messbereich	Bestell-Nr.
COPPER LR	0 - 1 mg/L Cu	L14 64 40

Genauigkeit: ± 5 % vom Messbereichsendwert

Tabletten	Bestell-Nr. per 100 Stück
COPPER No.1	RT355-0
COPPER No.2	RT356-0

Kupfer LR frei **Anleitung**

❶ Beide Küvetten mit der Probe bis zur 10 ml-Marke füllen.
❷ Eine Küvette als Blindprobe in die linke Kammer des Comparators stellen. In die andere Küvette eine COPPER No.1-Tablette geben.
❸ Die Tablette mit dem Rührstab zerdrücken und gut vermischen, Küvette verschließen. Tabletten durch Umschwenken auflösen.
❹ Die zweite Küvette in die rechte Kammer des Comparators stellen. Comparator schräg halten, damit genügend Tagesnordlicht von oben in die Küvette fällt. Die Spiegeleinheit nutzt die Durchsicht durch die gesamte Küvettenlänge.
❺ Nach dem Abgleich mit der CHECKIT®Disc wird das Ergebnis in mg/l Cu abgelesen.

Kupfer LR gesamt **Anleitung**

❶ Fill both cells to the 10 ml mark.
❷ Place one cell in the left-hand compartment of the comparator as a blank. Add one COPPER-No.1 HR-tablet to the other cell.
❸ Crush the tablet. Afterwards add one COPPER-No.2-HR tablet. Crush the tablet, close the cell with a lid. Swirl it until the tablet is dissolved.
❹ Place this second cell in the right-hand compartment of the comparator. Hold the comparator again diagonally.
❺ Match the two colour fields against north day light and read off the result as mg/l Cu.

Instructions for the determination of Copper LR
(Free & Total)

Color Disc	Measurement Range	P/N
COPPER LR	0 - 1 mg/L Cu	L14 64 40

Accuracy: ± 5 % full scale

Tablets (per 100 pcs)	P/N
COPPER No.1	RT355-0
COPPER No.2	RT356-0

Copper LR (Free) **Instructions**

❶ Fill both cells to the 10 ml mark.
❷ Place one cell in the left-hand compartment of the comparator as a blank. Add one COPPER-No.1-tablet to the other cell.
❸ Crush the tablet. Close the cell with a lid. Swirl it until the tablet is dissolved.
❹ Place this second cell in the right-hand compartment of the comparator. Hold the comparator again diagonally so that enough day light enters the cuvette. The mirror unit makes use of the view through the entire length of the cuvette.
❺ Match the two color fields and read off the result as mg/L Cu.

Copper LR (Total) **Instructions**

❶ Fill both cells to the 10 ml mark.
❷ Place one cell in the left-hand compartment of the comparator as a blank. Add one COPPER-No.1 HR-tablet to the other cell.
❸ Crush the tablet. Afterwards add one COPPER-No.2-HR tablet. Crush the tablet, close the cell with a lid. Swirl it until the tablet is dissolved.
❹ Place this second cell in the right-hand compartment of the comparator. Hold the comparator again diagonally.
❺ Match the two color fields and read off the result as mg/L Cu.

Anleitung zur Bestimmung von Kupfer LR
frei und gesamt

Color Disc	Messbereich	Bestell-Nr.
COPPER LR	0 - 1 mg/L Cu	L14 64 40

Genauigkeit: ± 5 % vom Messbereichsendwert

Tabletten	Bestell-Nr. per 100 Stück
COPPER No.1	RT355-0
COPPER No.2	RT356-0

Kupfer LR frei **Anleitung**

❶ Beide Küvetten mit der Probe bis zur 10 ml-Marke füllen.
❷ Eine Küvette als Blindprobe in die linke Kammer des Comparators stellen. In die andere Küvette eine COPPER No.1-Tablette geben.
❸ Die Tablette mit dem Rührstab zerdrücken und gut vermischen, Küvette verschließen. Tabletten durch Umschwenken auflösen.
❹ Die zweite Küvette in die rechte Kammer des Comparators stellen. Comparator schräg halten, damit genügend Tagesnordlicht von oben in die Küvette fällt. Die Spiegeleinheit nutzt die Durchsicht durch die gesamte Küvettenlänge.
❺ Nach dem Abgleich mit der CHECKIT®Disc wird das Ergebnis in mg/l Cu abgelesen.

Kupfer LR gesamt **Anleitung**

❶ Fill both cells to the 10 ml mark.
❷ Place one cell in the left-hand compartment of the comparator as a blank. Add one COPPER-No.1 HR-tablet to the other cell.
❸ Crush the tablet. Afterwards add one COPPER-No.2-HR tablet. Crush the tablet, close the cell with a lid. Swirl it until the tablet is dissolved.
❹ Place this second cell in the right-hand compartment of the comparator. Hold the comparator again diagonally.
❺ Match the two colour fields against north day light and read off the result as mg/l Cu.

Mode d'emploi pour la détermination du Cuivre HR libre et total

Color Disc	Plage de mesure	Référence de commande
COPPER LR	0 - 1 mg/L Cu	L14 64 40

Precision de la mesure: ± 5 % de valeur plafond de la plage de mesure

Pastilles	Référence de commande pour 100 pastilles
COPPER No.1	RT355-0
COPPER No.2	RT356-0

Cuivre HR libre **Mode d´emploi**

❶ Remplir les deux cuves avec l'échantillon jusqu'à la marque 10 ml.
❷ Placer une cuve dans la chambre de mesure de gauche du comparateur (solution temoin). Ajouter une pastille de COPPER No.1 dans l'autre cuve.
❸ Ecraser la pastille. Fermer la cuvette avec son courvercle. Dissoudre la pastille en agitant la cuvette.
❹ Placer celle-ci dans la chambre de mesure de droite. Tenir le comparateur penché de façon à laisser pénétrer suffisamment de lumière du jour dans la cuvette. Le miroir utilise la trans parence de la cuvette sur toute sa longueur.
❺ Faire concorder la couleur obtenue avec le CHECKIT®Disc et lire le résultat en mg/l Cu.

Cuivre HR total **Mode d´emploi**

❶ Remplir les deux cuves avec l'échantillon jusqu'à la marque 10 ml.
❷ Placer une cuve dans la chambre de mesure de gauche du comparateur (solution temoin). Ajouter une pastille de COPPER No.1 dans l'autre cuve.
❸ Ecraser la pastille. Puis ajouter une pastille d'COPPER No. 2 et ecraser la pastille. Fermer la cuvette avec son courvercle. Dissoudre la pastille en agitant la cuvette.
❹ Placer celle-ci dans la chambre de mesure de droite. Tenir le comparateur penché de façon.
❺ Faire concorder la couleur obtenue avec le CHECKIT®Disc et lire le résultat en mg/l Cu.

Mode d'emploi pour la détermination du Cuivre HR libre et total

Color Disc	Plage de mesure	Référence de commande
COPPER LR	0 - 1 mg/L Cu	L14 64 40

Precision de la mesure: ± 5 % de valeur plafond de la plage de mesure

Pastilles	Référence de commande pour 100 pastilles
COPPER No.1	RT355-0
COPPER No.2	RT356-0

Cuivre HR libre **Mode d´emploi**

❶ Remplir les deux cuves avec l'échantillon jusqu'à la marque 10 ml.
❷ Placer une cuve dans la chambre de mesure de gauche du comparateur (solution temoin). Ajouter une pastille de COPPER No.1 dans l'autre cuve.
❸ Ecraser la pastille. Fermer la cuvette avec son courvercle. Dissoudre la pastille en agitant la cuvette.
❹ Placer celle-ci dans la chambre de mesure de droite. Tenir le comparateur penché de façon à laisser pénétrer suffisamment de lumière du jour dans la cuvette. Le miroir utilise la trans parence de la cuvette sur toute sa longueur.
❺ Faire concorder la couleur obtenue avec le CHECKIT®Disc et lire le résultat en mg/l Cu.

Cuivre HR total **Mode d´emploi**

❶ Remplir les deux cuves avec l'échantillon jusqu'à la marque 10 ml.
❷ Placer une cuve dans la chambre de mesure de gauche du comparateur (solution temoin). Ajouter une pastille de COPPER No.1 dans l'autre cuve.
❸ Ecraser la pastille. Puis ajouter une pastille d'COPPER No. 2 et ecraser la pastille. Fermer la cuvette avec son courvercle. Dissoudre la pastille en agitant la cuvette.
❹ Placer celle-ci dans la chambre de mesure de droite. Tenir le comparateur penché de façon.
❺ Faire concorder la couleur obtenue avec le CHECKIT®Disc et lire le résultat en mg/l Cu.

Istruzioni per la determinazione di Rame HR
libero e totale

Color Disc	Campo di misurazione	Cod. art.
COPPER LR	0 - 1 mg/L Cu	L14 64 40

Precisione di dischi: +/- 5% del valore finale.

Compresse	Cod. art. ogni 100 pezzi
COPPER No.1	RT355-0
COPPER No.2	RT356-0

Rame libero **Istruzioni d'uso**

❶ Riempire le due cuvette con il campione fino alla tacca 10 ml.
❷ Porre una cuvetta come bianco nella camera a sinistra del comparatore. Introdurre una compressa COPPER No.1 nell'altra cuvetta.
❸ Frantumarla con un agitatore pulito. Chiudere con il coperchio.
❹ Far sciogliere la compressa capovolgendo la cuvetta che poi verrà inserita nella camera a destra. Mantenga il comparatore diagonalmente in modo che abbastanza luce del giorno entra nella cuvetta. L'unità dello specchio usa la vista dall'intera lunghezza della cuvetta.
❺ In seguito alla compensazione con il CHECKIT®Disc il risultato viene letto come mg/l Cu.

Rame totale **Istruzioni d'uso**

❶ Riempire le due cuvette con il campione fino alla tacca 10 ml.
❷ Porre una cuvetta come bianco nella camera a sinistra del comparatore. Introdurre una compressa COPPER No.1 nell'altra cuvetta.
❸ Frantumarla con un agitatore pulito. Introdurre una compressa COPPER No.2 e frantumarla con un agitatore pulito. Chiudere con il coperchio.
❹ Far sciogliere la compressa capovolgendo la cuvetta che poi verrà inserita nella camera a destra. Mantenga il comparatore diagonalmente.
❺ In seguito alla compensazione con il CHECKIT®Disc il risultato viene letto come mg/l Cu.

Istruzioni per la determinazione di Rame HR
libero e totale

Color Disc	Campo di misurazione	Cod. art.
COPPER LR	0 - 1 mg/L Cu	L14 64 40

Precisione di dischi: +/- 5% del valore finale.

Compresse	Cod. art. ogni 100 pezzi
COPPER No.1	RT355-0
COPPER No.2	RT356-0

Rame libero **Istruzioni d'uso**

❶ Riempire le due cuvette con il campione fino alla tacca 10 ml.
❷ Porre una cuvetta come bianco nella camera a sinistra del comparatore. Introdurre una compressa COPPER No.1 nell'altra cuvetta.
❸ Frantumarla con un agitatore pulito. Chiudere con il coperchio.
❹ Far sciogliere la compressa capovolgendo la cuvetta che poi verrà inserita nella camera a destra. Mantenga il comparatore diagonalmente in modo che abbastanza luce del giorno entra nella cuvetta. L'unità dello specchio usa la vista dall'intera lunghezza della cuvetta.
❺ In seguito alla compensazione con il CHECKIT®Disc il risultato viene letto come mg/l Cu.

Rame totale **Istruzioni d'uso**

❶ Riempire le due cuvette con il campione fino alla tacca 10 ml.
❷ Porre una cuvetta come bianco nella camera a sinistra del comparatore. Introdurre una compressa COPPER No.1 nell'altra cuvetta.
❸ Frantumarla con un agitatore pulito. Introdurre una compressa COPPER No.2 e frantumarla con un agitatore pulito. Chiudere con il coperchio.
❹ Far sciogliere la compressa capovolgendo la cuvetta che poi verrà inserita nella camera a destra. Mantenga il comparatore diagonalmente.
❺ In seguito alla compensazione con il CHECKIT®Disc il risultato viene letto come mg/l Cu.